


この画像をクリック！

この画像をクリック！

この画像をクリック！

R6.3

実習授業用の鉄鋼材は、鋼材業者から購入して学校で必要な長さに切断しています。鋼材は元々6mほどの長さがありますが、長いので3mくらいにして納品してもらってます。それを【帯鋸盤】という機械で切断しています。



ひさしぶり 間違い探し

鉄板やパイプを 糸のこぎり みたいに切断する機械。名前がかわいくて「コンタ」
上の写真と下の写真、違いが2ヶ所あるよ。見つかるかな？



製図の基礎学習

ものをつくるには、[図面]が必要です。どのような寸法でどのように製作するか、製作してほしいかを示したものです。誰が見ても同じ判断ができるように、描き方のルールが JIS でしっかり決まっています。そのルールを学ぶには、自分で描くのがいちばん！

作図課題

製図道具

この品物をルールに従って図にします。

2年生生徒作品

$\sqrt{(\sqrt{Ra25} \sqrt{Ra6.3} \sqrt{Ra1.6})}$

注:かご・すみの丸みで、その寸法が記入されていないところは、半径3mmの大ききとする。



氏名		尺度	1:1	投影法	
製図	令和6年1月26日	図名		図番	